



**CONDICIONANTE LXXII - DIA GUALCAMAYO- ETAPA EXPLOTACIÓN**

**Referencias:**

**Original: Expte. N° 1100- 0273-M-2006**

**IIA – Gualcamayo-Etapa Explotación**

**Relacionado: Exp.1100.0070-M-09 Anexo LXXII**

**Tema: “Relevamiento de campo - Detección de fugas  
valle de lixiviación”.**

**Condicionante N° 27.**

**SR. SECRETARIO  
SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA  
ING. FELIPE SAAVEDRA  
S. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.**

María Cecilia Quiroga, en representación de  
“Minas Argentinas S.A.”, al Sr. Secretario, respetuosamente me presento y digo:

**I- Personería:**

Que conforme surge del poder otorgado mediante escritura pública N° 69, de fecha 25-10-07, pasada ante la Notaria Patricia Aranda, titular del Registro Notarial N° 63, de la Provincia de San Juan, inscripto bajo el N° 18, F° 18 del Registro de Poderes Año 2008, soy apoderada de la firma “Minas Argentinas S.A.” (MASA), con domicilio social en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan y estoy autorizada para efectuar esta presentación.

En tal carácter y personería acreditados, vengo por el presente a solicitar la intervención que en derecho me corresponde.

Recibido en  
año dos mil

A todos los fines legales que correspondan, constituyo domicilio en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan, donde solicito sean practicadas las notificaciones relativas a este expediente.

## II- Objeto:

Que siguiendo expresas instrucciones de mi mandante y en relación al condicionante de autos, vengo por el presente a acompañar la siguiente documentación:

a) *"Informe mensual de relevamiento de campo – sector valle de lixiviación"*, correspondiente al mes de Mayo de 2009, suscripto por el Ing. Martin Onorato.

## III- Petitorio:

Por lo expuesto solicito:


- 1- Me tenga por presentada en el carácter invocado y acreditado.
- 2- Tenga por acompañada la documental adjunta, en cumplimiento de lo ordenado por el presente condicionante, ordene su agregación a este expediente.

Sin otro particular, lo saludo atte.

  
MARIA CECILIA QUIROGA  
APODERADA  
QUINAS ARGENTINAS S.A.

Recibido en mi oficina el día Sábado de Junio del  
2009 a las veinte horas, siendo las doce horas  
treinta minutos y lo paso a despacho


  
Mesa Entradas y Salidas  
SECRETARIA DE MINERIA



**Informe Mensual de Relevamiento de Campo sector Valle de Lixiviación.**

Se han venido realizando recorridas periódicas durante el mes de Mayo de 2009 en la zona del Valle de Lixiviación, tanto en el área interna como externa a este. Los resultados arrojados por las recorridas son los siguientes: *No se encuentra zona con membrana dañada, y en los alrededores del Valle de Lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado.*

Saludos cordiales,

  
Ing. Harlin Ordoñez  
H.P. = 3806

**ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO**

**FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP**

Fecha: 05/05/2009

Condición del Talud del Terraplén:

OK

Evidencia de Erosión:

No se evidencia erosión

Evidencia de asentamiento:

No presente asentamiento

Evidencia de Filtración:

No se evidencia Filtración

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
Inspector

05/05/09  
Fecha

**FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES**

Fecha: 05/05/2009

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No

Cantidad de Escurrimiento: N/A

Condición de la Bomba: PH1-ok ; PH2-ok ; PH3-ok ; PH4-ok ; PH5-ok

Notas de Mantenimiento: /

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /

[Signature]  
Inspector

05/05/09  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 05/05/2009

Canal de Desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Canal Pluvial Norte  
No

Eliminación de Basura:

de línea

Se eliminan pedruzcos

Inspección de Bordos:

ok

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
Inspector

Rivera Carlos

05/05/09  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVÍO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha:

08/09/2008

Canal de Desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Car/Hev/Sur  
No

Eliminación de Basura:

de riberas

Se recolectan troncos

Inspección de Bordos:

ok

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok

Problemas/ Soluciones:

/

Comentarios/ Otras Observaciones:

/

Carlos Rivero  
Inspector

08/09/2008  
Fecha




## ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

### FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP


Fecha: 19/05/08

Condición del Talud del Terraplén: ok


Evidencia de Erosión: No se evidencia



Evidencia de asentamiento: No se evidencia




Evidencia de Filtración: No se evidencia



Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
Inspector River Carlos

Fecha



**FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES**

Fecha: 19/05/09

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No

Cantidad de Escurrecimiento: N/A

Condición de la Bomba: P11 - ok ; P12 - ok  
P13 - ok ; P14 - ok ; P15 - ok

Notas de Mantenimiento: /

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /

  
Inspector

19/05/09  
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 19/05/2009

Canal de Desvio (Norte o Sur) Norte

Estaciones: Gravel Herrial

Erosión Excesiva: No

Eliminación de Basura: Se eliminaron resacas de  
ajos de Cartera

Inspección de Bordos: OK

Integridad del Sistema de  
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /

  
Inspector

19/05/2009  
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 19/05/2009

Canal de Desvio (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Canal Pluvial Sur  
No

Eliminación de Basura:

No se encuentra.

Inspección de Bordos:

ok

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

Carlos Rivas  
Inspector

19/05/09.  
Fecha