



### **Informe de Relevamiento de Campo sector Valle de Lixiviación.**

Se ha realizado la inspección mensual en el mes de Mayo de 2010 en la zona del Valle de Lixiviación tanto en el area interna como externa a este. Los resultados arrojados por la recorrida son los siguientes: en los alrededores del valle de lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado. Las bombas de los 5 pozos de monitoreo no impelen ningun flujo que detecten condición de fuga alguna.

Atte.

Ing. Martín Onorato

M. P: 3806

## ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

### FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 3/5/10

Condición del Talud del Terraplén:

Sin novedad

Evidencia de Erosión:

No presenta

Evidencia de asentamiento:

No hay


Evidencia de Filtración:

Sin novedad

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
MINAS ARGENTINAS S.A.  
Emilio PICCHIA  
Inspector

3/5/10  
Fecha

**FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES**

Fecha: 3/5/10.

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: 1/9 hoy

Cantidad de Escurrimiento: Sin Novedad

Condición de la Bomba: Operativos PM1/PM2/PM3/  
PM4 y PM5

Notas de Mantenimiento: ✓

Problemas/Soluciones: ✓

Comentarios/ Otras Observaciones: ✓

  
**MINAS ARGENTINAS S.A.**  
**Inspector PECCHIA**  
Supervisor de Procesos

3/5/10  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 3/5/10

Canal de Desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Sin Novedad

Eliminación de Basura:

Se realizó una limpieza de los canales y áreas de escurrimiento retirando residuos transportados por el viento

Inspección de Bordos:

Sin Novedad

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:


Sin Novedad

Problemas/ Soluciones:

Sin Novedad

Comentarios/ Otras Observaciones:

Sin Novedad

  
**EMILIO PECCHIA**  
Supervisor de Procesos

3/5/10  
Fecha

**ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO**

**FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP**

Fecha: 18/5/10

Condición del Talud del Terraplén: sin novedad

Evidencia de Erosión: No presenta

Evidencia de asentamiento: No presenta

Evidencia de Filtración: No hay

Notas de Mantenimiento: /

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /

  
**Inspector**  
**EMILIO PECCHIA**  
Supervisor de Procesos

18/5/10  
**Fecha**

**FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES**

Fecha: 18/5/10

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No presenta


Cantidad de Escurrimiento: No hay

Condición de la Bomba: PM 1 / PM 2 / PM 3 / PM 4 /  
PM 3 / Sin novedad

Notas de Mantenimiento: Se retiró cable de au-  
tigua instalación eléctrica

Problemas/Soluciones: ✓

Comentarios/ Otras Observaciones: ✓

  
**YAMANAGOLD**  
Minas Argentinas S.A.  
Inspector **EMILIO PECCHIA**  
Supervisor de Procesos

18/5/10  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVÍO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha:

18/5/10

Canal de Desvío (~~Norte~~ o Sur)

Estaciones:

Sin novedad

Erosión Excesiva:

No presenta

Eliminación de Basura:

Se realiza limpieza  
de residuos arrastrados por el riacho.

Inspección de Bordos:

Sin novedad

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

OK

Problemas/ Soluciones:

✓

Comentarios/ Otras Observaciones:

✓

  
YAMANAGOLD  
Minas Argentinas S.A.  
EMILIO PECCHIA  
Supervisor de Procesos  
Inspector

18/5/10  
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha:

18/5/10

Canal de Desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Sin novedad

Erosión Excesiva:

Sin novedad

Eliminación de Basura:

Se realizó limpieza de objetos arrastrados por el viento

Inspección de Bordos:

Sin novedad

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

Sin novedad

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
YAMANAGOLD  
Minas Argentinas S.A.  
EMILIO PECCHIA  
Supervisor de Procesos  
Inspector

18/5/10  
Fecha