



**ANEXO LXXII - CONDICIONANTE 27 - DIA GUALCAMAYO- ETAPA
EXPLOTACIÓN**

Referencias:

**Original: Expte. N° 1100- 0273-M-2006
IIA – Gualcamayo-Etapa Explotación**

**Relacionado: Exp.1100.0070-M-09 Anexo LXXII
Tema: “Relevamiento de campo - Detección de fugas
valle de lixiviación”.
Condicionante N° 27.**

**SR. SECRETARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA
ING. FELIPE SAAVEDRA
S. _____ / _____ D.**

María Cecilia Quiroga, en representación de
“Minas Argentinas S.A.”, al Sr. Secretario, respetuosamente me presento y digo:

I- Personería:

Que conforme surge del poder otorgado mediante escritura pública N° 69, de fecha 25-10-07, pasada ante la Notaria Patricia Aranda, titular del Registro Notarial N° 63, de la Provincia de San Juan, inscripto bajo el N° 18, F° 18 del Registro de Poderes Año 2008, soy apoderada de la firma “Minas Argentinas S.A.” (MASA), con domicilio social en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan y estoy autorizada para efectuar esta presentación.

En tal carácter y personería acreditados, vengo por el presente a solicitar la intervención que en derecho me corresponde.

A todos los fines legales que correspondan, constituyo domicilio en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan, donde solicito sean practicadas las notificaciones relativas a este expediente.

II- Objeto:

Que siguiendo expresas instrucciones de mi mandante y en relación al condicionante de autos, vengo por el presente a acompañar la siguiente documentación:

a) *"Informe mensual de relevamiento de campo – sector valle de lixiviación"*, correspondiente al mes de Noviembre del 2009, suscripto por el Ing. Martin Onorato.

III- Petitorio:

Por lo expuesto solicito:


- 1- Me tenga por presentada en el carácter invocado y acreditado.
- 2- Tenga por acompañada la documental adjunta, en cumplimiento de lo ordenado por el presente condicionante, ordene su agregación a este expediente.

Sin otro particular, lo saludo atte.


MARIA CECILIA QUIROGA
APODERADA
MINAS ARGENTINAS S.A.

Recibido en mi oficina el día cuatro de Diciembre del
año dos mil nueve, siendo las 08.55 horas
veinte minutos y lo paso a despacho


FLORES L. EMILIO
MESA DE ENTRADAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE MINERÍA



Informe Mensual de Relevamiento de Campo sector Valle de Lixiviación.

Se han venido realizando recorridas periódicas durante el mes de Noviembre de 2009 en la zona del Valle de Lixiviación tanto en el area interna como externa a este. Los resultados arrojados por la recorrida son los siguientes: No se encuentran zonas con membrana dañada, y en los alrededores del valle de lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado.

Saludos Cordiales.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Martín Onorato', is written over a horizontal line.

Ing. Martín Onorato

M. P: 3806



ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 13/11/09

Condición del Talud del Terraplén: Sin Novedad

Evidencia de Erosión: No presenta

Evidencia de asentamiento: Sin Novedad

Evidencia de Filtración: No hay

Notas de Mantenimiento: ✓

Problemas/Soluciones: ✓

Comentarios/ Otras Observaciones: ✓

ROBERTO PECCHIA
Minas Argentinas S.A.
Supervisor de Procesos

13/11/09
Fecha



FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 13/11/09

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No hay

Cantidad de Escurrimiento: No Presente

Condición de la Bomba: Operativa

Notas de Mantenimiento: /

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /

YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
Inspector PECCHIA
Supervisor de Procesos

13/11/09
Fecha

Plan de Operaciones para el Monitoreo

Mantenimiento y Contingencia (POMMyC)

Minas Argentinas S.A.



FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS SUPERFICIALES

Fecha: 13/11/09

Canal de desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión excesiva:

No presenta

Eliminación de basura

Se realiza recorrido f. todo elevados
monitoreados por el viento

Inspección de bordos

Sin Novedad

Integridad del Sistema de revestimiento

Sin Novedad

Problemas/Soluciones:

/

Comentarios / Otras observaciones:

/

MINAS ARGENTINAS S.A.
ESQUELPECCHIA
Supervisor de Procesos


Fecha

13/11/09

Plan de Operaciones para el Monitoreo

Mantenimiento y Contingencia (POMMyC)

Minas Argentinas S.A.



Octubre, 2008

Nº Proyecto 06 6622 03

FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS SUPERFICIALES

Fecha: 13-11-09

Canal de desvío (~~Norte~~ Sur)

Estaciones:

Erosión excesiva:

No hay

Eliminación de basura

En recorridos

Inspección de bordos

Sin novedad

Integridad del Sistema de revestimiento:

No presenta anomalías

Problemas/Soluciones:

Comentarios / Otras observaciones:


EMILIO PECCHIA
Supervisor de Procesos

Fecha

13/11/09



ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 30/11/09

Condición del Talud del Terraplén: Sin novedad

Evidencia de Erosión: No presenta

Evidencia de asentamiento: No hay

Evidencia de Filtración: No hay

Notas de Mantenimiento: Sin novedad

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PECCHIA
Supervisor de Operaciones

30/11/09
Fecha



FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRAIONES

Fecha: 30/11/09

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No presenta

Cantidad de Escurrimiento: /

Condición de la Bomba: Operativa con generador

Notas de Mantenimiento: /

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANA GOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO RECCHIA
Inspector

30/11/09
Fecha



FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS SUPERFICIALES

Fecha: 30/11/09

Canal de desvío (Norte o Sur) /

Estaciones:

Erosión excesiva:

No hay

Eliminación de basura

limpieza

Se han realizado compañías de

Inspección de bordos

Sin novedad

Integridad del Sistema de revestimiento

Sin novedad

Problemas/Soluciones: :

Comentarios / Otras observaciones: :

YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO MECCHIA
Supervisor de Procesos

30/11/09
Fecha

Plan de Operaciones para el Monitoreo

Mantenimiento y Contingencia (POMMyC)

Minas Argentinas S.A.



FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS SUPERFICIALES

Fecha: 30/11/09

Canal de desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión excesiva:

No hay

Eliminación de basura

Se ha realizado campaña de limpieza

Inspección de bordos

Sin novedad

Integridad del Sistema de revestimiento

Sin novedad

Problemas/Soluciones:

Comentarios / Otras observaciones:

YAMANA GOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PICCHIA
Supervisor de Procesos

30/11/09
Fecha