



**CONDICIONANTE LXXII - DIA GUALCAMAYO- ETAPA EXPLOTACIÓN**

**Referencias:**

**Original: Expte. N° 1100- 0273-M-2006**

**IIA – Gualcamayo-Etapa Explotación**

**Relacionado: Exp.1100.0070-M-09 Anexo LXXII**

**Tema: “Relevamiento de campo - Detección de fugas  
valle de lixiviación”.**

**Condicionante N° 27.**

**SR. SECRETARIO  
SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA  
ING. FELIPE SAAVEDRA  
S. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.**

Maria Cecilia Quiroga, en representación de  
“**Minas Argentinas S.A.**”, al Sr. Secretario, respetuosamente me presento y digo:

**I- Personería:**

Que conforme surge del poder otorgado mediante escritura pública N° 69, de fecha 25-10-07, pasada ante la Notaria Patricia Aranda, titular del Registro Notarial N° 63, de la Provincia de San Juan, inscripto bajo el N° 18, F° 18 del Registro de Poderes Año 2008, soy apoderada de la firma “Minas Argentinas S.A.” (MASA), con domicilio social en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan y estoy autorizada para efectuar esta presentación.

En tal carácter y personería acreditados, vengo por el presente a solicitar la intervención que en derecho me corresponde.

Recibido  
año 2008

A todos los fines legales que correspondan, constituyo domicilio en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan, donde solicito sean practicadas las notificaciones relativas a este expediente.

## II- Objeto:

Que siguiendo expresas instrucciones de mi mandante y en relación al condicionante de autos, vengo por el presente a acompañar la siguiente documentación:

a) *"Informe mensual de relevamiento de campo – sector valle de lixiviación"*, correspondiente al mes de Junio del 2009, suscripto por el Ing. Martin Onorato.

## III- Petitorio:

Por lo expuesto solicito:


- 1- Me tenga por presentada en el carácter invocado y acreditado.
- 2- Tenga por acompañada la documental adjunta, en cumplimiento de lo ordenado por el presente condicionante, ordene su agregación a este expediente.

Sin otro particular, lo saludo atte.

Recibido en mi oficina el día Tres de Julio del  
año dos mil Nueve, siendo las Doce horas  
y lo paso a despacho

MARIA CECILIA QUIROGA  
APODERADA  
MINAS ARGENTINAS S.A.

Mesa Entradas y Salidas.  
SECRETARÍA DE MINERÍA.



### Informe Mensual de Relevamiento de campo sector Valle de Lixiviación.

Se han venido realizando recorridos periódicos durante el mes de Junio de 2009 en la zona del Valle de Lixiviación, tanto en el área interna como externa a este. Los resultados arrojados por las recorridas son los siguientes: No se encuentra zona con membrana dañada, y en los alrededores del Valle de Lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado, durante la segunda quincena del mes reportado se realizó una campaña de limpieza con personal del sector en los canales pluviales Norte y Sur.

Saludos cordiales,

  
J. Martín Orozco  
A.P. = 3806



**ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO**

**FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP**

Fecha: 03/06/09

Condición del Talud del Terraplén: ok

Evidencia de Erosión: No se evidencia

Evidencia de asentamiento: No se evidencia

Evidencia de Filtración: No se evidencia

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

Inspector

03/06/09.  
Fecha



**FORMULARIO 2: MONITOR**

Fecha: 03/06/09

Fluidos Presentes en el pozo de monitor

No Registre

Cantidad de Esgurrimiento:

N/A

Condición de la Bomba:

PM1 OK ; PM2 OK ; PM3 OK ;  
PM4 OK ; PM5 OK.

Notas de Mantenimiento:


Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
Inspector

Carlos Rivera

03/06/09



**FORMULARIO 3: MONITOREO  
SUPE**

DE AGUAS

Fecha:

03/06/09

Canal de Desvío (Norte o Sur) Norte

Estaciones:

Canal Pluvial

Erosión Excesiva:

No registra

Eliminación de Basura:

en lugar correcto viruta de HDPE. Se recogen y se depositan

Inspección de Bordos: ok

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok.

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones

Inspector

Carlos Rivera

03/06/09  
uma

Octubre, 2.008

06.6822.03



**FORMULARIO 3: MONITOREO**  
**SUPERFICIE**

**AGUAS**

Fecha:

03/06/09

Canal de Desvío (~~Norte~~ Sur)

Estaciones:

Canal Pluvial  
No registre

Erosión Excesiva:

Eliminación de Basura:

Se recogen pedruzcos de Medera  
de pallets y se depositan en lugar adecuado.

Inspección de Bordos:


ok

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones



Inspector

Carlos Rivero

03/06/09  
Fecha



**ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO**

**FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP**

Fecha: 20-06-2008

Condición del Talud del Terraplén: OK

Evidencia de Erosión: No Registra


Evidencia de asentamiento: No Registra

Evidencia de Filtración: No Registra

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

 - Díaz Carlos  
Inspector

20-06-2008  
Fecha





**FORMULARIO 2: MONITOREO**

Fecha: 20-06-08

Fluidos Presentes en el pozo de moni

No

Cantidad de Esgurrimiento:

N/A

Condición de la Bomba:

P114 ok ; P115 ok

P111 ok ; P112 ok ; P113 ok

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

  
Inspector

20-06-2008  
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO DE AGUAS**  
**SUPERFICIE**

Fecha: 20-06-08

Canal de Desvío (Norte ~~o Sur~~)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Canal Plevici Norte  
No registra

Eliminación de Basura:

Se realiza limpieza con personal de  
limpieza en persona del área.

Se realiza limpieza

Inspección de Bordos:

ok.

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok.

Problemas/ Soluciones:

7

Comentarios/ Otras Observaciones:

7

Carlos Rivera  
Inspector

20-06-08  
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO**  
**SUPERFICIE**

**DE AGUAS**

Fecha:

20-06-09

Canal de Desvío (~~Norte~~ a Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Canal Pluvial  
No registra

Eliminación de Basura:

Se realiza con personal del DICT

Inspección de Bordos:

ok

Integridad del Sistema de  
Revestimiento:

ok

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

[Signature]  
Inspector

20-06-09  
Fecha