



**ANEXO LXXII - CONDICIONANTE 27 - DIA GUALCAMAYO- ETAPA
EXPLOTACIÓN**

Referencias:

Original: Expte. N° 1100- 0273-M-2006

IIA – Gualcamayo-Etapa Explotación

Relacionado: Exp.1100.0070-M-09 Anexo LXXII

**Tema: “Relevamiento de campo - Detección de fugas
valle de lixiviación”.**

Condicionante N° 27.

**SR. SECRETARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA
ING. FELIPE SAAVEDRA
S. / D.**

María Cecilia Quiroga, en representación de
“Minas Argentinas S.A.”, al Sr. Secretario, respetuosamente me presento y digo:

I- Personería:

Que conforme surge del poder otorgado mediante escritura pública N° 69, de fecha 25-10-07, pasada ante la Notaria Patricia Aranda, titular del Registro Notarial N° 63, de la Provincia de San Juan, inscripto bajo el N° 18, F° 18 del Registro de Poderes Año 2008, soy apoderada de la firma “Minas Argentinas S.A.” (MASA), con domicilio social en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan y estoy autorizada para efectuar esta presentación.

En tal carácter y personería acreditados, vengo por el presente a solicitar la intervención que en derecho me corresponde.

Recibido en
año dos mil...

A todos los fines legales que correspondan, constituyo domicilio en calle General Paz 558 oeste, Capital, San Juan, donde solicito sean practicadas las notificaciones relativas a este expediente.

II- Objeto:

Que siguiendo expresas instrucciones de mi mandante y en relación al condicionante de autos, vengo por el presente a acompañar la siguiente documentación:


a) *"Informe mensual de relevamiento de campo – sector valle de lixiviación"*, correspondiente al mes de Julio del 2009, suscripto por el Ing. Martin Onorato.

III- Petitorio:

Por lo expuesto solicito:

- 1- Me tenga por presentada en el carácter invocado y acreditado.
- 2- Tenga por acompañada la documental adjunta, en cumplimiento de lo ordenado por el presente condicionante, ordene su agregación a este expediente.

Sin otro particular, lo saludo atte.


YAMANA GOLD
Minas Argentinas S.A.
MARIA CECILIA QUIROGA
Sup. Administración de Contratos

Recibido en mi oficina el día cinco de agosto de
dos mil nueve, siendo las diez horas
cuarenta y dos minutos y lo pongo a disponer


ERICA SERER
Mesa Entrada
SECRETARÍA DE MINERÍA



Informe mensual de Relevamiento de Campo Sector de valle de Lixiviación.

Se han venido realizando recorridas periódicas durante el mes de Julio de 2009 en la zona del valle de lixiviación tanto en el área interna como externa a este. Los resultados arrojados por las recorridas son las siguientes: No se encuentran zonas con membrana dañada, y en los alrededores del Valle de lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado.

Saludos Cordiales.


Ing. Martín Onorato

M. P: 3806



ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 08/07/09

Condición del Talud del Terraplén: OK

Evidencia de Erosión: NO SE OBSERVA

Evidencia de asentamiento: NO SE OBSERVA

Evidencia de Filtración: NO SE OBSERVA

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:


Inspector

08/07/09
Fecha

Plan de Operaciones para el Monitoreo,
Mantenimiento y Contingencia (POMMC)
Minas Argentinas S.A.

Octubre 2.008
N° Proyecto 06.6622.03



FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 08/07/09

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: NO REGISTRADO

Cantidad de Escurrimiento: N/A

Condición de la Bomba: PM1 OK, PM2 OK,
PM3 OK, PM4 OK, PM5 OK

Notas de Mantenimiento: REUBRICACION DE TUBERIA
PM 2

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

[Signature]
Inspector

08/07/09
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 08/07/09

Canal de Desvío (Norte o Sur) NORTE

Estaciones: CANAL PLUVIAL

Erosión Excesiva: NO SE OBSERVA

Eliminación de Basura: N/A

Inspección de Bordos: OK

Integridad del Sistema de
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

[Signature]
Inspector

08/07/09
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 08/07/09

Canal de Desvío (Norte o Sur)

SUR

Estaciones:

CANAL PLUVIAL

Erosión Excesiva:

NO REGISTRADA

Eliminación de Basura:

NI

Inspección de Bordas:

OK

Integridad del Sistema de
Revestimiento:

OK

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:


Inspector

08/07/09
Fecha



ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 27/07/09

Condición del Talud del Terraplén: OK

Evidencia de Erosión: NO SE OBSERVA

Evidencia de asentamiento: NO SE OBSERVA

Evidencia de Filtración: NO SE OBSERVA

Notas de Mantenimiento: LIMPIEZA DE LA PIEDRA

DE CONTINGENCIA, SE RESERVA PIEDRAS DE
MATERIALES EN SACOS

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

[Firma]
Inspector

27/07/09
Fecha



Plan de Operaciones para el Monitoreo,
Mantenimiento y Contingencia (POMMYC)
Minas Argentinas S.A.

Octubre, 2008
Nº Proyecto 06.6822.03

FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 27/07/09

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No registra

Cantidad de Escurrimiento: N/A

Condición de la Bomba: PM2 OK, PM1 OK

PM3 OK, PM4 OK, PM5 OK

Notas de Mantenimiento: _____

Problemas/Soluciones: _____

Comentarios/ Otras Observaciones: _____


Inspector

27/07/09
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 27/07/09

Canal de Desvio (Norte o Sur) NORTE

Estaciones: CANAL PLUVIAL

Erosión Excesiva: NO SE OBSERVA

Eliminación de Basura: SE RESIRO BOLGAS,
CAJONES, PEDRAS DE CARBON.

Inspección de Bordos: OK

Integridad del Sistema de
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:


Inspector

27/07/09
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 27/07/09

Canal de Desvío (~~Norte~~ o Sur) SUR

Estaciones: CANAL DE VIAL

Erosión Excesiva: NO SE OBSERVA

Eliminación de Basura: N/A

Inspección de Bordos: OK

Integridad del Sistema de
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:

[Firma]
Inspector

27/07/09
Fecha